

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	佛山市顺德区杏坛赛盈金属表面处理厂	统一社会信用代码	914406060901509923
检测报告编号	JZDQ2503067	检测任务编号	JZDQ2503067
所属行业	金属表面处理及热处理加工	企业规模	微型
联系人姓名	吴淑敏	联系电话	
用人单位地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇南朗工业区二路5号F厂房		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东锦泽检测技术有限公司
项目负责人	张进
项目组成员	黎汝艳、张进、吴镇

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-03-25	黎汝艳、张进	杨建先
现场采样	2025-03-28	吴镇、张进	杨建先
现场测量	2025-03-28	吴镇、张进	杨建先

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 调查
--------	--

现场采样相片	 09:49 2025-03-28 星期五 阴 25℃ 佛山市顺德区杏坛镇·南朗工业区 经纬度: 22.805460°N, 113.110726°E 今日水印 水印相机 采样
---------------	--